## **ESMALTE FAST DRY ALUMINIO**





### **DESCRIPCIÓN**

ESMALTE FAST DRY ALUMINIO es un acabado formulado con aluminio laminar, componente que, al quedar uniformemente distribuido sobre la superficie, brinda una excelente protección por efecto barrera.

#### USO

El producto puede ser aplicado en interiores y exteriores sobre superficies de hierro negro y galvanizado.

Estructura	Elementos estructurales (columnas, cerchas, etc.), Estructura metálica, Tubería aérea , Verjas, mallas, cercas y portones, Portones
Interior/Exterior	Exterior, Exterior protegido, Interior
Superficie	Acero al carbono (Hierro negro)

#### **CARACTERÍSTICAS**

#### PROPIEDADES ESPECIALES

Acabado	Aspe	cto me	etálico	
Cubrimiento				
Resistencia Exterior				

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Sólidos por peso (%)	55 - 57
Peso por galón (kg/gal)	3,50 - 3,60
Sólidos por Volumen (%)	49 - 51
Viscosidad copa Ford # 4 (s)	50 - 60
Rendimiento teórico (m²/galón)	73.5 m² a 1 mil

# INFORMACIÓN TÉCNICA ESMALTE FAST DRY ALUMINIO

# SUR.

507-10000-810

Definición de rendimiento teórico: Máxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento práctico varía dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una milésima de pulgada (0,0254 mm).

Nota: la escala es de 1 a 5, donde 5 es el mejor valor.

PRESENTACIÓN	
PRESENTACIONES DISPONIBLES	COLOR(ES) DISPONIBLE(S)
Envase metálico de 0,946 Litros = 1/4 de Galón	Aluminio 810
Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón	
Envase metálico de 18,925 Litros = Balde (Cubeta) de 5 galones	

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE		
CONDICIÓN	INSTRUCCIÓN	
Limpieza de la superficie	Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar. Retire la pintura mal adherida con espátula, lija, escobas o aire comprimido y alise las irregularidades (gradas) de la zona donde se eliminó la pintura.	
Hierro Galvanizado nuevo	Lave y desengrase la superficie, deje secar completamente. Finalmente aplique este acabado.	
Hierro Galvanizado con Corrosión	Hierro Galvanizado con Corrosión Las superficies con focos de corrosión, deben limpiarse con cepillo de acero o lija para remover el óxido. Elimine el polvo residual (no use agua). Si existen áreas que no se puedan preparar adecuadamente por su difícil acceso, debe aplicar una capa de CORROSTOP CONVERTIDOR DE ÓXIDO 375-013 por parcheo (sólo en las áreas afectadas). Deje actuar por 4 horas y después aplique una capa del primario anticorrosivo CORROSTOP PRIMARIO DE POLIURETANO TIPO MINIO ROJO II 9000-351 por parcheo (sólo en las áreas afectadas). Finalmente aplique este acabado	

## **ESMALTE FAST DRY ALUMINIO**





Hierro negro nuevo	Lave y desengrase la superficie, deje secar completamente y luego aplique una capa del primario anticorrosivo CORROSTOP TIPO MINIO ROJO II 9000-351. Finalmente aplique este acabado.
Hierro Negro con Corrosión	Las superficies con focos de corrosión, deben limpiarse con cepillo de acero o lija para remover el óxido. Elimine el polvo residual (no use agua). Si existen áreas que no se puedan preparar adecuadamente por su difícil acceso, debe aplicar una capa de CORROSTOP CONVERTIDOR DE ÓXIDO 375-013 por parcheo (sólo en las áreas afectadas). Deje actuar por 4 horas y después aplique una capa del primario anticorrosivo CORROSTOP TIPO MINIO ROJO II 9000-351. Finalmente cubra con un acabado SUR apropiado para el tipo de superficie.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO		
COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto: 507-10000-810 ESMALTE FAST DRY ALUMINIO	100 %	: Mezcle el producto de forma manual hasta que se incorporen las hojuelas de aluminio y se observe un color y consistencia uniforme.
Diluyente: 510–00456–900 DILUYENTE ODORLESS	10 % a 15 %	

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO

#### PUEDE SER APLICADO CON

Equipo airless Pistola convencional

(gravedad o succión)

Aplicación con pistola convencional	
Boquilla	1,3 mm

## **ESMALTE FAST DRY ALUMINIO**



507-10000-810

Presión	35 psi
Aplicación con equipo airless	
Boquilla	Número 517
Presión	1500 psi

## Condiciones de aplicación

Nunca pinte superficies muy calientes o directamente expuestas al sol, la pintura se evaporará muy rápido y eso perjudicará su adherencia y duración.

No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85 %, con lluvia o con amenaza cierta de que lloverá en poco rato, pues alteraría algunas características de la aplicación o el desempeño del producto.

Cantidad de capas y espesor	
·	No debe ser mayor a 1 mil, para asegurar un buen secado y curado del producto.
Cantidad de capas:	Aplique las capas necesarias hasta obtener el cubrimiento deseado
Tiempo de secado	
Tiempo de secado al tacto	15 minutos
Tiempo de secado para repinte	El repinte es húmedo sobre húmedo, dando 2 horas como máximo después de aplicar la última capa.
Tiempo de secado total	7 a 10 días

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones óptimas (entre 22 – 28 °C de temperatura y 60 – 80 % de humedad relativa). Estos tiempos dependen de la temperatura, humedad, espesor de la película de pintura y dilución.

#### **Notas**

## **ESMALTE FAST DRY ALUMINIO**



507-10000-810

Los acabados elaborados con aluminio laminar, siempre dejan una pequeña cantidad de hojuelas sobre la superficie pintada, las cuales se pueden desprender o manchar con el frote de las manos o la ropa, por lo cual no se recomienda aplicar este tipo de producto en pasamanos, barandas o superficies de contacto permanente.

OBS	ERVACIONES
	Si va a utilizar más de un envase, es preferible mezclarlos antes.
	El envase debe permanecer cerrado, para evitar la pérdida de sus propiedades.
	No lave una superficie pintada con detergentes abrasivos, es mejor el detergente líquido con abundante agua y esponja suave.
	Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web https://www.gruposur.com/asistencia/
	Almacene el producto en su envase original entre 20 $^{\circ}$ C y 30 $^{\circ}$ C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
SAL	UD
	El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web http://www.gruposur.com
	Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca. San José.