SUPERFICIE
Buen estado
MATERIAL
Hierro Esmaltado
USO
Exterior
ESTRUCTURA
Techos

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Lave y desengrase el área a pintar utilizando **Nit Intensaclean Industrial Degreaser 10 33327-900** La superficie deberá encontrarse libre de contaminantes como grasa y polvo. Aplique como mínimo dos capas de **Corrostyl 9345.**

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO**	**DILUYENTE**	**DILUCIÓN**	**ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)**
Desengrasante	Nit Intensaclean Industrial Degreaser 10	539-33327-900	Agua	1:3	N/A
Acabado	Corrostyl	506-09345-000	Agua	10% a 15%	1, 5 mil

SISTEMA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO**	**DILUYENTE**	**DILUCIÓN**	**ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)**
Desengrasante	Nit Intensaclean Industrial Degreaser 10	539-33327-900	Agua	1:3	N/A
Acabado	Corrostop Zinc 54	506-09000-815	506-00457-900	15% Máx	1, 5 mil

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com