

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Existente / Sin pintar	<p>Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar, se debe de considerar que el sustrato no debe poseer un acabado lujado. Una vez realizado este proceso lave la superficie con <b>Limpiador de Moho y Hongos 33305-600</b></p> <p>Una vez seca la superficie para la colocación del acabado aplique como mínimo 2 capas de <b>Acrylic Floor 4000 (con cuarzo) o 5000-308 (sin cuarzo)</b>.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>Abra las grietas en forma de “V” manteniendo una relación de 1,5 cm x 1,5 cm entre ancho y profundidad. Aplique <b>Etibond Concret 550</b> e inmediatamente, “fresco sobre fresco” aplique <b>Mortero de Reparación MR520</b>. Deje curar y secar el mortero por al menos 8 días. Finalmente aplique el acabado.</p>
MATERIAL	
Concreto	
USO	
Interior	
ESTRUCTURA	
Pisos y Aceras	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Fungicida	Limpiador de Moho y Hongos	539-33305-600	Listo para usar	N/A	N/A
Acabado	Acrylic Floor	511-04000-308 Con Cuarzo	Agua	10% a 15%	1 mil
		511-05000-308 Sin Cuarzo			
Adhesivo epóxico	Etibond Concret 550	505-23550-720 Componente A	N/A	N/A	N/A
		505-23551-900 Componente B			
Mortero	Mortero de Reparación MR520	535-39520-720	Agua	4 a 5 Litros	Mínimo 5 mm Máximo 5 cm

SISTEMA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Fungicida	Limpiador de Moho y Hongos	539-33305-600	Listo para usar	N/A	N/A
Acabado	Acritek	511-21500-721	510-00457-900	25% a 30% Primera capa	1.2 mil
				20% a 25% Segunda capa	

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con [serviciotecnico@gruposur.com](mailto:serviciotecnico@gruposur.com)

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Adhesivo epóxico	Etibond Concret 550	505-23550-720 Componente A	N/A	N/A	N/A
		505-23551-900 Componente B			
Mortero	Mortero de Reparación MR520	535-39520-720	Agua	4 a 5 Litros	Mínimo 5 mm Máximo 5 cm

#### SISTEMA ALTERNATIVO #2

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Acabado	Antideslizante para piso	511-05400-308	Agua Limpia	10%	N/A

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con [serviciotecnico@gruposur.com](mailto:serviciotecnico@gruposur.com)