

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Nueva	Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa, humedad u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar
MATERIAL	Aplique mínimo 3 capas del impermeabilizante Ultradry 7200 . Cada capa debe ser aplicada de forma cruzada a la anterior y con un periodo de tiempo de 24 horas entre cada una.
USO	
Exterior	
ESTRUCTURA	
Precintas	

SISTEMA

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Acabado	Ultradry	502-07200-000	Agua	5%-15%	2 mil

SISTEMA ALTERNATIVO

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Sellador	Sellador 522	503-00522-000	Agua	10%-15%	1 mil
Acabado	Goltex	502-01000-000	Agua	10% a 15%	1 mil
		502-01100-000			

SISTEMA ALTERNATIVO #2

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Sellador	Sellador 522	503-00522-000	Agua	10%-15%	1 mil
Acabado	Acrilatex Elastomérico 7500	502-07500-000	Agua	5% a 10%	1 mil

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com