

LARO MAX ACABADO MATE

504-00919-900

DESCRIPCIÓN

Laro Max 919 Mate es un monocomponente base agua. Cuenta con filtros que absorben los rayos UV para brindar mayor protección y durabilidad a la madera. Por su composición es de fácil aplicación, secado rápido, no es inflamable y está casi libre de emisiones al ambiente. Brinda un acabado de aspecto mate, terso, y buena nivelación.

USO

Utilizar sobre estructuras de madera que se encuentren en ambientes interiores y exteriores.

| | |
|--------------------------|--|
| Estructura | Aleros, Cielos, Decks, Elementos estructurales (columnas, cerchas, etc.), Paredes, Precintas, Pisos, Puertas, Ventanas, Artesonados y muebles en general |
| Interior/Exterior | Exterior, Exterior protegido, Interior |
| Superficie | Madera |
| Línea | Línea Doméstica |

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Fácil de aplicar

Resistencia a exteriores

Acabado

Monocomponente

Base Agua

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Sólidos por Volumen (%)

35 – 39

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

LARO MAX ACABADO MATE

504-00919-900

| | |
|---|-------------|
| Viscosidad Brookfield (cPs) | 55 – 65 |
| Sólidos por peso (%) | 35 – 39 |
| Peso por galón (kg/gal) | 3,65 – 3,85 |
| Rendimiento teórico (m ² /galón) | 52.5 – 58.5 |
| VOC (gramos/litro) | 18 |

Definición de rendimiento teórico: Máxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento práctico varía dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una milésima de pulgada (0,0254 mm).

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 4 Litros.

Envase plástico de 1 Litro

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Transparente 900

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

| CONDICIÓN | INSTRUCCIÓN |
|--|--|
| Preparación de superficie: | La madera debe estar seca, limpia y bien lijada. Elimine toda suciedad, grasa o contaminante, para garantizar una adecuada adherencia del producto aplicado. |
| Humedad | La madera debe tener una humedad no mayor al 16 %. |
| Resanar imperfecciones en madera, plywood o MDF | Si es necesario resanar pequeñas imperfecciones del sustrato, se recomienda utilizar la Masilla para Madera base agua 518-00800 en el tono deseado (Caoba 418, Pino 424 o Teca 420). |
| Madera Pintada | Para una adecuada penetración del producto cuando la madera ha sido pintada, debe lijarse completamente para remover todos los residuos del acabado anterior. |

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

| COMPONENTE | RELACIÓN DE MEZCLA | INSTRUCCIONES DE MEZCLA |
|------------|--------------------|-------------------------|
|------------|--------------------|-------------------------|

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

LARO MAX ACABADO MATE

504-00919-900

| | | |
|---|-------------------|---|
| Producto : 504-00919-900 LARO MAX ACABADO MATE | 100 Partes | Agite bien antes de usar: |
| Diluyente : AGUA LIMPIA | 5 partes | Solamente en temperaturas muy altas, si es necesario agregue agua limpia en la proporción indicada. |

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Brocha

Condiciones de aplicación

Nunca pinte superficies muy calientes o directamente expuestas al sol, la pintura se evaporará muy rápido y eso perjudicará su adherencia y duración.

No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 80 %, con lluvia o con amenaza cierta de que lloverá en poco rato, pues alteraría algunas características de la aplicación o el desempeño del producto.

El área de aplicación debe estar bien ventilada.

Cantidad de capas y espesor

| | |
|--------------------|----------------|
| Cantidad de capas: | De 3 - 4 capas |
|--------------------|----------------|

Tiempo de secado

| | |
|---|--------------------|
| Tiempo de secado libre de polvo | 20 min |
| Tiempo de secado para lijado | 3 horas |
| Tiempo de secado total | 120 horas (5 días) |
| Tiempo de secado antes de exponer al agua | 24 horas |

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

LARO MAX ACABADO MATE

504-00919-900

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones óptimas (entre 22 – 28 °C de temperatura y 60 – 80 % de humedad relativa). Estos tiempos dependen de la temperatura, humedad, espesor de la película de pintura y dilución.

Instrucciones de aplicación

Aplique mínimo 3 a 4 capas de LARO MAX ACABADO MATE directo sobre la madera. No necesita de ningún primario.

Instrucciones Lijado

Después de cada capa de producto lije con grano # 220.

Nota: Asegúrese de limpiar muy bien los residuos de polvo generado por la lijada antes de aplicar la siguiente capa.

Notas

Este producto no puede ser sometido a inmersión ni empozamiento de agua. El elemento a recubrir debe presentar una pendiente o inclinación adecuada para que no se acumule agua y provoque daños en el producto.

Mantenimiento

Mantenimiento ordinario: Utilice Carewood Conditioner 38901-900.

Mantenimiento extraordinario: Lije con grano # 180 y aplique 2 capas del mismo producto.

Superficie muy deteriorada: Realice todo el proceso, lijando hasta llegar a madera.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.

SALUD

- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

LARO MAX ACABADO MATE

504-00919-900

- Evite el contacto con la piel e inhalar sus vapores.
- Ventile bien el lugar de la aplicación y NO FUME durante su uso.
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.