

LARO CARE TAPA PORO NATURAL 821

518-00821-900

DESCRIPCIÓN

LARO CARE TAPA PORO NATURAL 821 es un producto al solvente, desarrollado para resanar imperfecciones en la madera, en especial si es muy porosa. Su excelente relleno brinda una superficie más apta para la aplicación de sistemas de sellado a base de nitrocelulosa o poliuretano, garantizando un mejor desempeño de los mismos. Cuenta con excelentes características de relleno, secado rápido, lijabilidad y transparencia.

USO

Diseñado para aplicar directo a la madera o plywood. Su principal función es rellenar el poro para obtener una superficie más llana, que permita una menor absorción de los selladores. Utilice solamente en estructuras de que se encuentren en ambientes interiores.

Estructura	Muebles
Interior/Exterior	Interior
Superficie	Madera
Línea	Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Sólidos por Volumen (%)	49 – 51
Sólidos por peso (%)	66 – 68
Peso por galón (kg/gal)	5,05 – 5,25
Viscosidad Brookfield (cPs)	25,000 – 30,000
Rendimiento teórico (m ² /galón)	30 – 35

Definición de rendimiento teórico: Máxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento práctico varía dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una milésima de pulgada (0,0254 mm).

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

LARO CARE TAPA PORO NATURAL 821

518-00821-900

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase metálico de 0,946 Litros = 1 /4 de Galón

Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Humedad

La madera debe tener una humedad no mayor al 16 %.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE

RELACIÓN DE MEZCLA

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 518-00821-900 LARO CARE
TAPA PORO NATURAL 821

100%

Producto listo para usar. No requiere dilución.:

Diluyente : 510-00480-900 THINNER
CORRIENTE

Max. 5%

Solamente en caso necesario.

: En ambientes de elevada temperatura se recomienda agregar hasta un 5% del diluyente Thinner Corriente 510-00480-900, para una mejor aplicación.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Espátula o Llaneta
(llaneta)

Paño o tela limpios

Tela, Paño, Estopa
(wipe/mecha) limpios

Condiciones de aplicación

Nunca pinte superficies muy calientes o directamente expuestas al sol, la pintura se evaporará muy rápido y eso perjudicará su adherencia y duración.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

LARO CARE TAPA PORO NATURAL 821

518-00821-900

No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85 %, con lluvia o con amenaza cierta de que lloverá en poco rato, pues alteraría algunas características de la aplicación o el desempeño del producto.

El área de aplicación debe estar bien ventilada.

Cantidad de capas y espesor

Cantidad de capas:	1 - 2
--------------------	-------

Tiempo de secado

Tiempo de secado libre de polvo	5 min
Tiempo de secado entre capas	15 min
Tiempo de secado para lijado	30 min
Tiempo de secado para repinte	1 hora

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones óptimas (entre 22 - 28 °C de temperatura y 60 - 80 % de humedad relativa). Estos tiempos dependen de la temperatura, humedad, espesor de la película de pintura y dilución.

Instrucciones de aplicación

Aplique con espátula o llana (llaneta), trapo o mecha (guaípe) limpios procurando rellenar totalmente las imperfecciones.

Deje secar el tiempo recomendado (30 minutos) y lije con grano # 100 o # 120 a ras de la madera. Continúe con el proceso de acabado deseado.

Instrucciones Lijado

Después de cada capa de producto lije con grano # 100 o # 120.

Nota: Asegúrese de limpiar muy bien los residuos de polvo generado por la lijada antes de aplicar la siguiente capa.

Limpieza de equipo

Utilice Thinner Corriente 510-00480-900 para limpieza de herramientas.

OBSERVACIONES

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

LARO CARE TAPA PORO NATURAL 821

518-00821-900

-
- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
 - Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
 - Este producto es únicamente para uso profesional/industrial y debe ser aplicado por personal capacitado.

SALUD

- Evite el contacto con la piel e inhalar sus vapores.
- No utilice este producto cerca de fuentes de ignición, como chispas o equipos con altas temperaturas.
- Ventile bien el lugar de la aplicación y NO FUME durante su uso.
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.