

# Limpiador Pre-Kleano Aero-Max AM900

## Procedimientos de aplicación



<b>Productos</b>	Limpiador Pre-Kleano Aero-Max AM900
<b>Limpieza</b>	Utilice el AM900 para limpiar superficies metálicas antes del pintado.
<b>Pretratamientos</b>	n/a
<b>Razón de mezcla</b>	<b>Listo para rociar</b>
<b>Aplicación</b>	Agite la lata aerosol durante y rocíe para probar. Distancia de rociado 6 – 8 pulg. No deje secar. En húmedo, quite AM900 con un paño seco y limpio.
<b>Secado</b>	n/a
<b>Lijado/ Pulido</b>	n/a
<b>Notas</b>	No usar en piezas de plástico.



# Limpiador Pre-Kleano Aero-Max AM900

# AP

## Datos técnicos

### Características

Pre-Kleano AM900 es un solvente que disuelve silicona, cera, grasa, alquitrán y aceite de carretera. AM900 elimina la contaminación de las películas de pinturas existentes, penetra ligeramente la pintura existente para una buena adhesión de las capas siguientes, y limpia los acabados lijados FEO para la reparación.

### Datos técnicos

Número de capas	1
COV según se aplica	708 g/litro (5,9 lb/gal)

### COSAS QUE SE DEBEN HACER:

- Rocíe el producto en áreas con ventilación adecuada.
- Utilice el respirador NIOSH/MSHA apropiado. Para más detalles, consulte la etiqueta del producto.
- Pase un paño sobre la superficie aún húmeda para eliminar los agentes contaminantes y el producto residual.

### COSAS QUE NO SE DEBEN HACER:

- No deje o almacene las latas en contacto directo con la luz solar.

Almacenaje normal recomendado:  
50°F-100°F (10°C-38°C).

- No incinere la lata. El contenido se encuentra bajo presión.
- No usar en piezas de plástico.
- No deje secar sobre la superficie.