

Transparente súper mate DC5775

Procedimientos de aplicación - La Regulación Nacional



Flexibilizado para uso sobre partes flexibles

Productos	Transparente súper mate DC5775 Preparación y Lavado 851 Pre-Kleano 900 Limpiador Pre-Pintura 901 Final Wipe 909 Pre-Kleano Aero-Max AM900	Transparente de glamour DC5335 Endurecedor rápido DH42 Endurecedor medio DH44 Endurecedor normal DH46 Diluyentes Serie VR
Limpieza	Vea la Sección Capa de Acabado - "Limpieza y Preparación del Vehículo para la Capa de Acabado" para la preparación del vehículo.	
Capa de acabado	Vea la Sección Capa de Acabado - Capa de base Diamont o ONYX HD	
Razón de mezcla	La Regulación Nacional 4:1:1 4 partes de DC5775 1 partes de DH42, DH44 o DH46* 1 partes de diluyente VR	
Aplicación	Pasos a seguir para cumplir con la Regulación Nacional 1) Diluya bien el transparente al mezclar el DC5335 4:1:2 con el endurecedor DH (DH42, DH44 o DH46) y el diluyente VR. 2) Una vez aplicada la capa base y haber dejado orear bien, aplique 2 capas medianas húmedas de la capa de transparente DC5335 dejando orear entre 5 y 10 minutos entre capas. • Si es posible, use la fórmula que se encuentra en SmartTrak, SmartColor o en www.basrefinish.com . 3) ¡Muy importante! Use una balanza calibrada para mezclar cantidades exactas por peso a una proporción de 4:1:1 del DC5775 con el endurecedor DH adecuado (DH42, DH44 o DH46) y con el diluyente VR. 4) Una vez que se haya dejado orear la segunda capa de DC5335, aplique la primera capa mediana húmeda de DC5775 asegurándose de aplicarla de manera uniforme. ¡Muy importante! Deje que la primera capa de DC5775 se oree durante aproximadamente 15 minutos. (Esto variará según la temperatura del aire y el movimiento del aire.) Si aplica la segunda capa antes de que la primera tome un color opaco uniforme, la segunda capa atraparà demasiado solvente y al secarse quedará moteada e inconsistente en las partes con acumulación o mojadas. 5) Aplique la segunda capa mediana húmeda del DC5775 de manera uniforme sobre la superficie.	
Secado	20°C/68°F 2 a 4 horas 60°C/140°F 30 a 45 minutos * Cuanto más lento sea el secado (DH46) más brillo logrará.	
Lijado/ Pulido	Lea "COSAS QUE NO SE DEBEN HACER" en la siguiente página.	
Notas	Deberá seguir los pasos de aplicación detenidamente y cumplir con los tiempos de oreado para lograr un aspecto mate adecuado. No necesita agente flexible cuando se aplica sobre partes flexibles. Brillo de 20° < 10 Es recomendable tomar nota de los endurecedores, diluyentes, tiempo de oreado, tamaño de la boquilla y temperatura de la cabina. Cuando más se ajuste al "sistema" original, mejor logrará una mayor igualación del lustre a largo plazo en caso de tener que realizar un trabajo de reparación o de retoque. Siempre mida el transparente, endurecedor y diluyente para obtener las medidas exactas y garantizar la uniformidad e igualación para problemas futuros.	



Transparente súper mate DC5775

Datos técnicos - La Regulación Nacional



Características

El transparente ultra mate DC5775 es un transparente de uretano acrílico de dos componentes que se utiliza para aplicar acabados de colores de capa base ONYX-HD y Diamont. El transparente DC5775 produce un acabado automotor ultra mate, duradero y químicamente resistente. Para lograr el aspecto de brillo adecuado, siga los pasos de aplicación detenidamente

Datos técnicos

Viscosidad	Taza Ford #4, 16-18 seg.
Boquilla de pistola, gravedad, HE	1,3 mm
Boquilla de pistola, gravedad, HVLP	1,3 mm
Presión de aire, HVLP/HE	9-10 lb/pulg ² en la tapa de aire (consulte las recomendaciones del fabricante de la pistola)
Número de capas	2 capas húmedas medianas por paso (consulte los pasos de aplicación)
Espesor	2,5-3,0 mils
Duración en lata	2 horas a 20°C/68°F
Cubrimiento	542 pie ² /gal a 2,0 mils
COV según se aplica	419 g/litro (3,5 lb/gal)

COSAS QUE SE DEBEN HACER:

- Utilice el respirador NIOSH/MSHA apropiado. Para más detalles, consulte la etiqueta del producto.
- Cuece inmediatamente por mejores resultados.
- Mida la cantidad de endurecedor y diluyente, NO ESTIME.
- Para lograr un buen aspecto mate cumpla con los tiempos de oreo indicados.
- Aplique capas húmedas medianas. La aplicación de capas húmedas gruesas aumentará el nivel de brillo.
- Agitar el producto antes de usar.

COSAS QUE NO SE DEBEN HACER:

- No utilice DC5775 si la temperatura del taller es de menos de 15°C/60°F.
- No utilice HR5 Jet5 o Jet95 en el Transparente DC5775.
- No intente lustrar o pulir el DC5775, ya que aumentará el nivel de brillo.
- No utilizar agentes flexibles con el DC5775.