

| SUPERFICIE | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE |
|------------------------|--|
| Existente / Sin Pintar | <p>Limpie utilizando NIT Limpiador de Alga y Hongos 33305-600.</p> <p>Para la aplicación del acabado, la superficie debe encontrarse libre grasa, polvo y humedad. En el caso de que la superficie presente una pulverización leve aplique 1 capa de Sellador para Concreto 503-900, si no es el caso aplique sellador 00522-000 sobre la superficie. Una vez transcurrido el tiempo de secado correspondiente, aplique mínimo 2 capas de Magnum Látex Mate 3000-XXX o Magnum Látex Satinado 3100-XXX.</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>Si hay presencia de grietas, primero debe repararlas antes de aplicar cualquier acabado.</p> <p>Para reparar grietas de más de 0.3 mm, debe realizar un corte en forma de V, de 1.5 cm de ancho por 1.5 cm de profundidad, limpiar perfectamente el área del corte, aplicar un adhesivo epóxico Etibond Concret 550 luego fresco sobre fresco rellenar con el Mortero de Reparación MR520.</p> |
| MATERIAL | |
| Concreto / Ladrillo | |
| USO | |
| Interior | |
| ESTRUCTURA | |
| Paredes | |

| SISTEMA | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| TIPO PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | CÓDIGO | DILUYENTE | DILUCIÓN | ESPESOR SECO POR CAPA (MIL) |
| Fungicida | NIT Limpiador de Alga y Hongos | 539-33305-600 | Listo para usar | N/A | N/A |
| Sellador | Sellador para Concreto | 503-00503-900 | 510-00457-900 | 200% a 300% | 0.5 mil |
| Acabado | Magnum Látex | 502-03000-000 | Agua | 10% a 15% | 1 mil |
| | | 502-03100-000 | | | |
| Adhesivo epóxico | Etibond Concret 550 | 505-23550-720 Componente A | N/A | N/A | N/A |
| | | 505-23551-900 Componente B | | | |
| Mortero | Mortero de Reparación MR520 | 535-39520-720 | Agua | 4 a 5 litros | Mínimo 5 mm Máximo 5 cm |

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com

| SISTEMA ALTERNATIVO #2 | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| TIPO PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | CÓDIGO | DILUYENTE | DILUCIÓN | ESPEJOR SECO |
| Fungicida | NIT Limpiador de Alga y Hongos | 539-33305-600 | Listo para usar | N/A | N/A |
| Sellador | Sellador 522 | 503-00522-000 | Agua | 10% a 15% | 1 mil |
| Acabado | Acrilatex Elastomérico 7500 | 502-07500-000 | Agua | 5-10% | 1 mil |
| Adhesivo epóxico | Etibond Concret 550 | 505-23550-720 Componente A | N/A | N/A | N/A |
| | | 505-23551-900 Componente B | | | |
| Mortero | Mortero de Reparación MR520 | 535-39520-720 | Agua | 4 a 5 litros | Mínimo 5 mm Máximo 5 cm |

| SISTEMA ALTERNATIVO #3 | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| TIPO PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | CÓDIGO | DILUYENTE | DILUCIÓN | ESPEJOR SECO |
| Fungicida | NIT Limpiador de Alga y Hongos | 539-33305-600 | Listo para usar | N/A | N/A |
| Sellador | Sellador 522 | 503-00522-000 | Agua | 10% a 15% | 1 mil |
| Acabado | Sur Primera | 502-02000-000 | Agua | 10% máximo | 1 mil |
| | | 502-02004-000 | | | |
| Adhesivo epóxico | Etibond Concret 550 | 505-23550-720 Componente A | N/A | N/A | N/A |
| | | 505-23551-900 Componente B | | | |
| Mortero | Mortero de Reparación MR520 | 535-39520-720 | Agua | 4 a 5 litros | Mínimo 5 mm Máximo 5 cm |

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com