

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Reparada por Humedad	<p>Limpie utilizando NIT Limpiador de Algas y Hongos 33305-600. Elimine todo material suelto o pobremente adherido. Aplique 2 capas de forma cruzada cada capa de Mortero Impermeabilizante MI-560, cada capa debe de aplicarse con una diferencia de 24 horas entre cada una.</p> <p>Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar.</p> <p>Aplique 1 capa de Sellador 522-000 sobre la superficie, transcurrido el tiempo de secado, aplique mínimo 2 capas de Clinical Coat Mate 07600-000</p> <p>OBSERVACIONES: Los productos bicomponentes como lo es el Clinical Satinado 07610-000 o Clinical Coat Bi Componente Brillante 07620-000, al tener un poro cerrado, puede que se ampolle, por presión de humedad hacia el sustrato.</p>
MATERIAL	
Concreto	
USO	
Interior	
ESTRUCTURA	
Superficies con requerimiento grado sanitario	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Fungicida	NIT Limpiador de Algas y Hongos	539-33305-600	Listo para usar	N/A	N/A
Impermeabilizante	Mortero Impermeabilizante MI-560	535-39560-720	Agua	4.5 a 5 litros de agua por saco de 20kg	1.5 mm
Sellador	Sellador 522	503-00522-000	Agua	10% a 15%	1 mils
Acabado	Clinical Coat Mate	502-07600-000	Agua	10% a 15%	1 mils

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com