

FIBRO DECOR

508-13250-403

DESCRIPCIÓN

Fibro Decor es un tinte acabado base agua, formulado a base de resina acrílica y pigmentos de origen mineral muy estables que ofrecen excelente desempeño ante los rayos U.V. Brinda alta resistencia a la intemperie, alcalinidad y eflorescencia. Además cuenta con fungicidas de amplio espectro que evitan la formación de hongos.

USO

Se debe aplicar directamente sobre superficies de fibrocemento texturizado (siding).

Estructura	Paredes ("siding")
Interior/Exterior	Exterior, Exterior protegido, Interior
Superficie	Fibrocemento, Madera
Línea	Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Sólidos por Volumen (%)	29 – 31
Sólidos por peso (%)	30 – 34
Peso por galón (kg/gal):	3,90 – 4,10
Viscosidad Stormer Krebs (Ku)	65 – 70
Rendimiento teórico (m ² /galón)	44 – 46
VOC (gramos/litro)	< 250
Brillo visual	Satinado

Definición de rendimiento teórico: Máxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento práctico varía dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una milésima de pulgada (0,0254 mm).

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



FIBRO DECOR

508-13250-403

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 4 Litros.

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Caoba 403, Nogal Oscuro 405, Nogal Intenso 407, Teca 420

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Fibrocemento ("Siding")

El fibrocemento texturizado (siding), debe estar seco, libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia del producto.

Antes de instalar el siding

Se recomienda aplicar una primera capa antes de instalar las láminas de siding.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE

RELACIÓN DE MEZCLA

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto: 508-13250-403 – FIBRO DECOR

100 %

Agite antes de usar:

Producto listo para usar. No requiere dilución.

: Antes de aplicar, agite muy bien el contenido del envase.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

FIBRO DECOR

508-13250-403

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON



Brocha

Condiciones de aplicación

Nunca pinte superficies muy calientes o directamente expuestas al sol, la pintura se evaporará muy rápido y eso perjudicará su adherencia y duración.

Los mejores resultados se obtienen sobre siding con textura similar a la madera.

Verifique que todos los bordes queden bien pintados.

No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85 %, con lluvia o con amenaza cierta de que lloverá en poco rato, pues alteraría algunas características de la aplicación o el desempeño del producto.

Cantidad de capas y espesor

Cantidad de capas: De 2 a 3 manos.

Tiempo de secado

Tiempo de secado libre de polvo 15 – 20 min

Tiempo de secado para repinte 3 horas

Secado para manipular 4 horas

Tiempo de secado total 5 días

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

FIBRO DECOR

508-13250-403

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones óptimas (entre 22 – 28 °C de temperatura y 50 – 80 % de humedad relativa). Estos tiempos dependen de la temperatura, humedad, espesor de la película de pintura y dilución.

Instrucciones de aplicación

Verifique que la superficie se encuentre bien limpia, retire el polvo y demás impurezas con un paño húmedo.

Para un mejor resultado aplique una primera mano antes de instalar el siding.

Deje secar mínimo 4 horas, posteriormente proceda a la instalación.

Una vez instalado y resueltos los detalles constructivos, aplique una segunda o hasta una tercera mano, hasta lograr la apariencia final deseada.

Limpieza de equipo

Para limpieza de herramientas utilice agua limpia

OBSERVACIONES

- ☐ Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com.
- ☐ Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.

SALUD

- ☐ Los productos descritos son de uso profesional, para ser aplicados por personal entrenado y usando equipo apropiado, incluyendo el adecuado equipo de protección personal (guantes ,gafas y respirador).
- ☐ Evite el contacto con la piel e inhalar sus vapores.
- ☐ Ventile bien el lugar de la aplicación y NO FUME durante su uso.
- ☐ Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS).

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

FIBRO DECOR

508-13250-403

- ☐ Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
- ☐ El aplicador debe utilizar el apropiado Equipo de Protección Personal, el cual está detallado en la MSDS de este producto

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.